

Från

Carl Johan Gentzel

Datum

2013-10-08

ÄmneStyrelsemöte
Lyngås-Liden**Plats**

Smedjan

DeltagareCarl Johan Gentzel, sekr
Jesper Öhman, led
Leif Soderholm, ArblMartin Unger, ordf
Dan Sjöstrand, Kassör**Kopia****Sekreterare**

Carl Johan Gentzel

Agenda

1. Mötets öppnande.
2. Tomas Lindström (arbl) har flyttat. Vi behöver välja ny arbetsledare.
3. Liden 2A. Regnvatten rinner in på tomten. Jesper Öhman har gjort en undersökning. Brunnen ovanför på gatan verkar ha fel lutning till sig, mycket vatten rinner förbi nerför gatan. Vid infarten till parkering Liden 2A saknas dessutom kantsten.
 - a. Vi anser inte att detta är Vägföreningens fel då förra ägaren tog bort kantstenen. Vi kommer ändå vid nästa asfaltsjobb att lägga en sträng asfalt som barriär mot regnvattnet. En mera permanent lösning kommer att göras när hela vägen asfalteras om, uppskattningsvis ca 5-10 år.
4. Ögårdsvägen. Asfaltering vid ny läggning av elkabel (Fortum). Vägföreningen anser att jobbet är väl utfört.
5. Subarun stående vid parkeringen mitt emot Smedjan. Ingen framgång att få bilen bortforslad.
6. Asfalt. På styrelsemötet tar vi upp nästa asfaltsjobb; Ögårdsvägen samt vägen Mejerivägen 5 – Gathes väg.
7. Mejerivägen 5c träd vars rötter lyfter och underminerar vägen. Vägföreningen ålägger fastighetsägaren att ta ner trädet själv. Alternativt tar vägföreningen ner trädet på fastighetsägarens bekostnad. Carl Johan Gentzel tar upp frågan med 5c.
8. Inspektion av vägnätet kommer att göras. För redovisning i nästa sammanträde.

Ordf. Martin Unger

Sekr. Carl Johan Gentzel